


20 003 Z00 **SENTOSA STANDVENTIL, 1/2"**



ERSATZTEILE, Januar 1993 – jetzt

- 1: Griff (Bestell-Nr. 45550YA0)
- 1.1: Griffbefestigung (Bestell-Nr. 45186000)
- 1.1.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 1.2: Führungsring (Bestell-Nr. 0202100M)
- 2: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)
- 2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 3: Mousseur (Bestell-Nr. 13929YY0)
- 3.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
- 4: Rosette (Bestell-Nr. 45552YY0)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 45553000)
- 6: Verschraubung 1/2" (Bestell-Nr. 1290100M)
- 6.1: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)