


20 393 000 **COSTA STANDVENTIL, 1/2"**



20 393

ERSATZTEILE, Januar 1988 – jetzt

- 1: Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 11090000)
- 1.1: Metallgriff 1/2" (Bestell-Nr. 45258000)
- 1.1.1: Schnappeinsatz (Bestell-Nr. 0538600M)
- 1.2: Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 07146000)
- 1.2.1: O-Ring Ø6 x Ø2 (Bestell-Nr. 0128300M)
- 1.2.2: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 1.2.3: Dichtung (Bestell-Nr. 0529100M)
- 2: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13072000)
- 2.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13928000)
- 2.2: O-Ring Ø12 x Ø2 (Bestell-Nr. 0128000M)
- 3: Gegenverschraubung 1/2" (Bestell-Nr. 45000000)
- 4: Verschraubung 1/2" (Bestell-Nr. 1290100M)
- 4.1: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)