


20 404 001 **COSTA STANDVENTIL, 1/2"**



ERSATZTEILE, Juni 2007 – jetzt

- 1: Griff (Bestell-Nr. 45994000)
- 1.1: Schnappeinsatz (Bestell-Nr. 0538600M)
- 2: Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 07146000)
- 2.1: O-Ring Ø6 x Ø2 (Bestell-Nr. 0128300M)
- 2.2: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 2.3: Dichtung (Bestell-Nr. 0529100M)
- 2.4: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 3: Rosette (Bestell-Nr. 45996000)
- 4: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 45004000)
- 5: Überwurfmutter 1/2" x Ø14,5 (Bestell-Nr. 1290200M)
- 6.1: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)
- 7: Verschraubung 1/2" (Bestell-Nr. 1290100M)
- 7.1: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)
- 8: Schraube für Costa/Avina (Bestell-Nr. 48013000)*

*Sonderzubehör