


29 313 000 **COSTA UP-VENTIL, 1"**



ERSATZTEILE, Januar 1982 – jetzt

1: Oberteil 1" (Bestell-Nr. 11515000)

1.1: Griff blau/rot (Bestell-Nr. 45144000)

1.1.1: Schnappeinsatz (Bestell-Nr. 0538600M)

1.2: Rosette (Bestell-Nr. 06398000)

1.3: Verlängerungsspindel (Bestell-Nr. 45175000)

1.4: Oberteil 1" (Bestell-Nr. 07210000)

1.4.1: O-Ring (Bestell-Nr. 0120000M)

1.4.2: Dichtung Ø38,5 x 33,5 x 1,6 (Bestell-Nr. 0143600M)

1.4.3: Dichtung 1" und Hutmutter (Bestell-Nr. 45074000)

2: Ventilsitz 1" (Bestell-Nr. 45073000)

3: Verlängerungsset, 40 mm (Bestell-Nr. 06428000)*

*Sonderzubehör