


36 100 000 **CONTROECON SELBSTSCHLUSS-STANDVENTIL, 1/2"**



ERSATZTEILE, Januar 2001 – jetzt

1: Betätigungskappe (Bestell-Nr. 42712000)

2: Kartusche (Bestell-Nr. 42713000)

2.1: Dichtungsset (Bestell-Nr. 4271500M)

2.2: Zylinder / Sieb (Bestell-Nr. 4271400M)

3: Mousseur (Bestell-Nr. 43287000)

4: Befestigung (Bestell-Nr. 43922000)

5: Anschlussmutter (Bestell-Nr. 43939000)

6: Mousseur (Bestell-Nr. 36133000)*

*Sonderzubehör