


37 017 000 URINAL-SPÜLER



ERSATZTEILE, Januar 1995 – jetzt

1: Innenteil (Bestell-Nr. 43812000)

1.1: Sicherungsscheibe (Bestell-Nr. 43091000)

1.2: Membrane (Bestell-Nr. 4376200M)

1.3: Manschette (Bestell-Nr. 4376500M)

2: Vorabsperung (Bestell-Nr. 43392000)

3: Dichtungssatz (Bestell-Nr. 43719000)*

*Sonderzubehör