


38 808 SH0 **SURF BETÄTIGUNGSPLATTE**



ERSATZTEILE, August 2012 – jetzt

- 1: Schraube (Bestell-Nr. 6636200M)
- 2: Halterahmen (Bestell-Nr. 66845000)
- 3: Feder (Bestell-Nr. 4309700M)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 42354000)
- 4.1: Dichtungsset (Bestell-Nr. 4271500M)
- 4.2: Einlegeringe (Bestell-Nr. 4282000M)

38 808 SH0 **SURF BETÄTIGUNGSPLATTE**



ERSATZTEILE, August 2008 – August 2012

- 1: Schraube (Bestell-Nr. 6636200M)
- 2: Halterahmen (Bestell-Nr. 66845000)
- 3: Feder (Bestell-Nr. 4309700M)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 42354000)
- 4.1: Dichtungsset (Bestell-Nr. 4271500M)
- 4.2: Einlegeringe (Bestell-Nr. 4282000M)