


- für Unterputz-Spülkästen 6 Liter



43 537 000 FÜLLVENTIL



ERSATZTEILE, März 2013 – jetzt

1: Blindstopfen und Rosettenkappe (Bestell-Nr. 37125000)

2: Hebel (Bestell-Nr. 43734000)

2.1: Dichtung (Bestell-Nr. 4377000M)

3: Ventilkopf (Bestell-Nr. 43536000)

4: Membrane (Bestell-Nr. 4375800M)

5: Schraubkappe (Bestell-Nr. 43735000)

6: Schwimmer (Bestell-Nr. 4379100M)

7: Drossel (Bestell-Nr. 42356000)

8: Dichtungssatz (Bestell-Nr. 43722000)*

*Sonderzubehör