

43 991 000 FÜLLVENTIL

Keine Explosionszeichnung verfügbar

ERSATZTEILE, Juni 1997 – jetzt

- 1: Ventilhalter (Bestell-Nr. 43995000)
- 2: Hebel (Bestell-Nr. 43734000)
- 2.1: Dichtung (Bestell-Nr. 4377000M)
- 3: Ventilkopf (Bestell-Nr. 43536000)
- 4: Membrane (Bestell-Nr. 4375800M)
- 5: Schraubkappe (Bestell-Nr. 43735000)
- 6: Schwimmer (Bestell-Nr. 4379100M)